Municipio

Huixquilucan



Atlas de Inundaciones No. 31
Temporada de lluvias 2024
Cuenca del Valle de México

Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable No. de Habitantes)	Superficie Afectada m²
HUI-32	Inuncación Urbana	30	24,372
Total	1	30	24,372

MAPA DE LOCALIZACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO · ESTADO DE MÉXICO ¡El poder de servir! · AGUA SECRETARÍA DEL AGUA · CAEM COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO

SIMBOLOGÍA

- Hospital
- Centro Cultural
- Escuela
- Iglesia
- Inst. Deportivas
- Ofi. Gubernamental
- Plaza Monumento
- Cementerio
- Central de Autobuses
- Centro Comercial
- Inundación Urbana
- Inundación Rural
- Encharcamiento
- Límite Municipal
- Traza Urbana
- Colonias
- FFCC
- Cuerpos de Agua
- Localización de sitio

Cárcamo en Operación · Cárcamo Fuera de Operación · Cárcamo en Estatus Desconocido

Cuenca del Valle de México | Municipio: Huixquilucan

Gerencia regional: Cuautitlán Poniente | Clave del sitio: **HUI-32** | Temporada de lluvias: **2024**

I.- Identificación de la Zona

Localidad: San Juan Yautepec.

Colonia(s) y/o barrio(s): San Juan Yautepec.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Loma Real.

Al sur: Loma Real.

Al oriente: Av. Lomas de San Juan.

Al poniente: Av. Lomas de San Juan.

Zona: Urbana

Reincidencia: 1 año (Baja)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m^2): 24,372

Población (hab): 30

Tipo de Evento: Inundación Urbana

Inmuebles afectados:	Casa habitación:	6	Local Comercial:	0
	Industría:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	6

Fecha(s) de evento(s): 16 de Julio de 2024.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.40

Interior: 0.30

No. de Eventos: 1

Afectación: Fluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente, Desbordamiento de cauces

Descripción: Precipitación pluvial intensa ocasionó el desbordamiento del Río Pie del Santo, lo que originó encharcamientos en la calle principal así como inundaciones afectando casas habitación.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento	Dependencia(s) ejecutora(s)
Personal del organismo operador, casí como personal de la CAEM realizarón trabajos para abatir los niveles de agua apoyandose de una retroexcavadora, un camión de presión - succión, bombeo de achique.	CAEM,Organismo Operador

V.- Propuesta de acciones preventivas	Dependencia(s) ejecutora(s)
Programas permanentes de limpieza y desazolve de la red de drenaje.	Organismo Operador



Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable No. de Habitantes)	Superficie Afectada m²
HUI-32	Inuncación Urbana	30	24,372

S I M B O L O G Í A

Cementerio	Río Intermitente	Tromba
Central Autobus	Río Perenne	Deslave de Tierra
Centro Comercial	Lago	Límite de Colonias
Centro Cultural	Indundación Urbana	Límite Municipal
Escuela	Indundación Rural	Traza Urbana
Iglesia	Granizada	FFCC
Inst. Deportivas	Encharcamiento	
Hospital		
Ofi. Gubernamental		
Plaza Monumento		

MAPA DE LOCALIZACIÓN



Escala Gráfica en Metros

40 20 0 40 80

Atlas de Inundaciones No. 31

Temporada de lluvias 2024

Cuenca del Valle de México

Municipio

Huixquilucan