

Municipio Tejupilco







Cuenca del Río Balsas Municipio: Tejupilco

Gerencia regional: Tejupilco - Valle de Bravo Clave del sitio: **TEJ-01** Temporada de Iluvias: **2024**

I.- Identificación de la Zona

Localidad: Rincón López.

Colonia(s) y/o barrio(s): Rincón López.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Nicolás Bravo.

Al sur: Av. 27 de Septiembre.

Al oriente: Carr. Tejupilco - Tlatlaya.

Al poniente: Cda. Oaxaca.

Zona: Urbana

Reincidencia: 3 años (Baja)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 156,245 Población (hab): 2,250

Tipo de Evento: Inundación Urbana

Inmuebles afectados:

Casa habitación: 450

Local Comercial: 0

Otros: 0

Edificio Público: 0

Total: 450

Fecha(s) de evento(s): 29 de Agosto de 2024.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.60

Interior: 1.20

No. de Eventos:

Afectación: Fluvial

III.- Problemática


Causas: Bajada de aguas broncas de laderas, Desbordamiento de cauces


Descripción: Derivado a la precipitación pluvial extraordinaria lo que provocó que el Río Rincón López se desbordara, afectando 450

casas habitación.

IV Acciones emergentes realizadas durante el evento	Dependencia(s) ejecutora(s)
Personal de CAEM realizó trabajos de la red de drenaje, así como desinfección de viviendas, apoyados de camiones cisterna y un camión de presión - succión.	CAEM,Otra dependencia

V Propuesta de acciones preventivas	Dependencia(s) ejecutora(s)
Limpieza de la red de drenaje.	H. Ayuntamiento







Cuenca del Río Balsas Municipio: Tejupilco

Gerencia regional: Tejupilco - Valle de Bravo Clave del sitio: **TEJ-10** Temporada de Iluvias: **2024**

I.- Identificación de la Zona

Localidad: El Mamey de San Lucas.

Colonia(s) y/o barrio(s): El Mamey de San Lucas.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Sin Nombre.

Al sur: Sin Nombre.

Al oriente: Sin Nombre.

Al poniente: Sin Nombre.

Zona: Urbana

Reincidencia: 1 año (Baja)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 77,615 Población (hab): 375

Tipo de Evento: Inundación Urbana

Inmuebles afectados:

Casa habitación: 75

Local Comercial: 0

Otros: 0

Edificio Público: 0

Total: 75

Fecha(s) de evento(s): 11 de Septiembre de 2024.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.50 Interior: 0.30

No. de Eventos:

Afectación: Pluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente, Bajada de aguas broncas de laderas

Descripción: Precipitación pluvial intensa provocó bajada de aguas broncas, lo que originó inundación, afectando 75 casas

habitación.

IV Acciones emergentes realizadas durante el evento	Dependencia(s) ejecutora(s)
Personal de la CAEM realizó trabajos de limpieza y desazolve de la red de alcantarillado tambien apoyo con 2 pick-up.	САЕМ

V Propuesta de acciones preventivas	Dependencia(s) ejecutora(s)
Programas de limpieza y desazolve.	H. Ayuntamiento



