



# Municipio San Antonio la Isla




**Atlas de Inundaciones No. 31**  
Temporada de Lluvias 2024  
Cuenca del Río Lerma



### Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable (No. de Habitantes)	Superficie Afectada km <sup>2</sup>
SAI-03	Encharcamiento	0	1,276
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,276</b>



### SIMBOLOGÍA

Hospital		Inundación Urbana	
Centro Cultural		Inundación Rural	
Escuela		Encharcamiento	
Iglesia		Límite Municipal	
Inst. Deportivas		Traza Urbana	
Ofi. Governamental		Colonias	
Plaza Monumento		FFCC	
Cementerio		Río Lerma	
Central de Autobuses		Cuerpos de Agua	
Centro Comercial		Localización de sitio	
Cárcamo en Operación		Cárcamo Fuera de Operación	
		Cárcamo en Estatus Desconocido	

Cuenca del Río Lerma  
Gerencia regional: Toluca

Municipio: San Antonio la Isla  
Clave del sitio: **SAI-03**

Temporada de Lluvias: **2024**

### I.- Identificación de la Zona

Localidad: Cabecera Municipal.  
Colonia(s) y/o barrio(s): Fraccionamiento Rancho San Dimas.

#### Delimitación del área (calles)

Al norte: San Francisco de Asís.

Al sur: San Francisco de Asís.

Al oriente: San Sebastián Aparicio.

Al poniente: San Juan Gualberto.

Zona: Urbana  
Reincidencia: 3 años (Baja)

### II.- Vulnerabilidad

Superficie (m<sup>2</sup>): 1,276

Población (hab): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 0	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 0

Fecha(s) de evento(s): 31 de Julio de 2024.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30  
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1  
Afectación: Pluvial

### III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente

Descripción: Precipitación pluvial intensa provocó que la infraestructura hidráulica fuera insuficiente lo que causó que existieran encharcamientos sin afectar casas habitación.

### IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal de la CAEM realizaron trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje apoyados de un equipo thompson.

Dependencia(s) ejecutora(s)

CAEM


### V.- Propuesta de acciones preventivas

Programas permanentes de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

Organismo Operador





Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable (No. de Habitantes)	Superficie Afectada Km <sup>2</sup>
SAI-03	Encharcamiento	0	1,276

SIMBOLOGÍA			
Cementerio	Río Intermitente	Tromba	
Central Autobus	Río Perenne	Deslave de Tierra	
Centro Comercial	Lago	Límite de Colonias	
Centro Cultural	Indundación Urbana	Límite Municipal	
Escuela	Indundación Rural	Traza Urbana	
Iglesia	Granizada	FFCC	
Inst. Deportivas	Encharcamiento		
Hospital			
Ofi. Gubernamental			
Plaza Monumento			
Cárcamo			

### MAPA DE LOCALIZACIÓN

### Escala Gráfica en Metros

### Atlas de Inundaciones No. 31

Temporada de Lluvias 2024  
Cuenca del Río Lerma

**Municipio**

**San Antonio la Isla**