

**S I M B O L O G Í A**

— Límite Estatal	— Río Perenne	+ FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	
■ Presas y Bordos	■ Ench. Fluvial	
■ Inun. Urb. Fluvial	■ Ench. Pluvial	
■ Inun. Urb. Pluvial	■ Granizada	
■ Inun. Rural Fluvial	■ Deslave de Tierra	
■ Inun. Rural Pluvial	■ Tromba	

Sitios afectados por Inundación

Clave de Sitio	Tipo de Fenomeno	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m2)
TNC-06	Ench. Pluvial	600	4,997
Totales	1	600	4,997

Atlas de Inundaciones No. XXX  
Temporada de Lluvias 2023  
Cuenca del Río Balsas

Municipio  
Tenancingo



Cuenca del Río Balsas  
Gerencia regional: Coatepec Harinas

Municipio: Tenancingo  
Clave del sitio: **TNC-06**

Temporada de Lluvias: **2023**

**I.- Identificación de la Zona**

Localidad:  
Colonia(s) y/o barrio(s): Barrio La Trinidad

Delimitación del área (calles)

Al norte: Ordorica.  
Al sur: Dr. Genaro Díaz Manon.  
Al oriente: De Las Rosas.  
Al poniente: Matamoros Sur.

Zona: Urbana  
Reincidencia: 2 años (Baja)

**II.- Vulnerabilidad**

Superficie (m<sup>2</sup>): 4,997  
Población (hab): 600

Tipo de Evento: Inundación Urbana

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 0	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 1	Total: 1

Fecha(s) de evento(s): 05 de Julio de 2023.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.40  
Interior: 0.15

No. de Eventos: 1  
Afectación: Pluvial

**III.- Problemática**

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente

Descripción: La inundación fue provocada por precipitación pluvial intensa aunado a la infraestructura hidráulica y a la falta de mantenimiento en las redes sanitarias de Hospital General Miguel Hidalgo, ocasionando afectaciones en el área de urgencias y en el estacionamiento.

**IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento**

Personal de CAEM realizó e bombeo en el área de urgencias con equipo especializado, limpieza y desazolve de la red sanitaria, lavado de calle con un camión cisterna. Sondeo de línea sanitaria en el área de estacionamiento.

Dependencia(s) ejecutora(s)

CAEM


**V.- Propuesta de acciones preventivas**

Programa permanente de limpieza y desazolve de la red de drenaje.  
Construcción de un cárcamo para evitar escurrimientos al interior del Hospital.

Dependencia(s) ejecutora(s)

Organismo Operador  
CAEM, Organismo Operador






Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m)
TNC-06	Inun. Urb. Pluvial	600	4,997

**SIMBOLOGÍA**

- Límite Estatal
- Límite Municipal
- ☩ Cementerio
- 🏫 Escuela
- ⛪ Iglesia
- 🏥 Hospital
- 🗿 Plaza Monumento
- 🌊 Río Perenne
- 🌊 Río Intermitente
- 🏠 Presas y Bordos
- 🏠 Inun. Urb. Fluvial
- 🏠 Inun. Urb. Pluvial
- 🏠 Inun. Rural Fluvial
- 🏠 Inun. Rural Pluvial
- 🚦 FFCC
- 🏠 Ench. Fluvial
- 🏠 Ench. Pluvial
- ☁ Granizada
- 🏠 Deslave de Tierra
- ⚡ Tromba

**MAPA DE LOCALIZACIÓN**



**Atlas de Inundaciones No. XXX**

Temporada de lluvias 2023  
Río Balsas

**Municipio**  
**Tenancingo**