

Municipio A m a t e p e c











Municipio: Amatepec Cuenca del Río Balsas

Temporada de Iluvias: 2024 Clave del sitio: AMT-04 Gerencia regional: Tejupilco - Valle de Bravo

I.- Identificación de la Zona

Localidad: Palmar Chico.

Colonia(s) y/o barrio(s): Palmar Chico.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Ignacio Zaragoza.

Al sur: Pedro Ascencio.

Adolfo López Mateos. Al oriente:

Al poniente: Libramiento.

> Urbana Zona:

Reincidencia: 1 año (Baja) II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 45,857 Población (hab): 40

Tipo de Evento: Inundación Urbana

Casa habitación: 8 Local Comercial: 0 Inmuebles Industría: 0 Otros: afectados: 8 Edificio Público: 0 Total:

10 de Septiembre de 2024. Fecha(s) de evento(s):

Vial: 0.00 Tirante(s) (m.) Interior: 1.2

No. de Eventos:

Afectación: Pluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente

Precipitación pluvial intensa lo que provocó el desbordamiento del Río, lo que ocasionó inundaciones afectando 8 casas

habitación, arrastrando basura y tapando coladeras pluviales.

IV Acciones emergentes realizadas durante el evento	Dependencia(s) ejecutora(s)
Personal de la CAEM realizó trabajos de limpieza y desinfección de cisternas, así como suministro de agua potable empleando 20 elementos, 2 camiones cisterna y 5 pick-up.	CAEM,H. Ayuntamiento,Protección Civil

V Propuesta de acciones preventivas	Dependencia(s) ejecutora(s)
Programas de limpieza y desazolve de la red de drenaje.	H. Ayuntamiento



