

Cuenca del Valle de México
Gerencia regional: Cuautitlán Poniente

Municipio: Atizapán de Zaragoza
Clave del sitio: **ATZ-01** Temporada de Lluvias: **2024**

I.- Identificación de la Zona

Localidad: San José El Jaral.
Colonia(s) y/o barrio(s): San José El Jaral.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Verano.
Al sur: Primavera.
Al oriente: Flor de Mayo.
Al poniente: Clavelinas.

Zona: Urbana
Reincidencia: 2 años (Baja)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 17,266
Población (hab): 375

Tipo de Evento: Inundación Urbana

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 75	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 75

Fecha(s) de evento(s): 14 al 28 de Julio de 2024.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30
Interior: 0.40

No. de Eventos: 3
Afectación: Fluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente, Otros

Descripción: Debido a la fuerte precipitación pluvial, la infraestructura hidráulica resulto insuficiente lo que provocó el desbordamiento del Río Chamacueros, afectando 75 casas habitación.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal de la CAEM, organismo operador (SAPASA), y bomberos de Atizapán, trabajaron para el lavado de calles, limpieza y desazolve de la red de drenaje utilizando equipos de presión - succión, 2 bombas sumergibles, 5 equipos de bombeo tipo becerros, dos pick-up y un camión de volteo, así como limpieza de cisternas.

Dependencia(s) ejecutora(s)

CAEM, Organismo Operador, Otra dependencia


V.- Propuesta de acciones preventivas

Programas permanentes de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

Organismo Operador





Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable No. de Habitantes	Superficie Afectada m ²
ATZ-01	Inundación Urbana	375	17,266

SIMBOLOGÍA

Cementerio	+	Río Intermitente	---	Tromba	⚡
Central Autobus	🚌	Río Perenne	—	Deslave de Tierra	🏔️
Centro Comercial	🛍️	Lago	🟦	Límite de Colonias	🟡
Centro Cultural	🎭	Indundación Urbana	🟩	Límite Municipal	⬜
Escuela	🎒	Indundación Rural	🟩	Traza Urbana	🟡
Iglesia	⛪	Granizada	🌨️	FFCC	⚖️
Inst. Deportivas	🏆	Encharcamiento	🌊		
Hospital	🏥				
Of. Governamental	🏢				
Plaza Monumento	🏛️				

MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros

20 10 0 20 40

Atlas de Inundaciones No. 31
Temporada de Lluvias 2024
Cuenca Valle de México

Municipio
Atizapán de Zaragoza

Cuenca del Valle de México
Gerencia regional: Cuautitlán Poniente

Municipio: Atizapán de Zaragoza
Clave del sitio: **ATZ-04** Temporada de Lluvias: **2024**

I.- Identificación de la Zona

Localidad: El Potrero.
Colonia(s) y/o barrio(s): El Potrero.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Calle Arbolitos.
Al sur: Azucena.
Al oriente: Prol. Chihuahua.
Al poniente: Calle Sin Nombre.

Zona: Urbana
Reincidencia: 3 años (Baja)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 20,027
Población (hab): 60

Tipo de Evento: Inundación Urbana

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 12	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 12

Fecha(s) de evento(s): 15 de Septiembre de 2024.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30
Interior: 0.40

No. de Eventos: 1
Afectación: Pluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente, Otros

Descripción: Precipitación pluvial intensa aunado a la falta de capacidad de la infraestructura existente, provocó encharcamientos e inundaciones, afectando 12 casas habitación.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal de la CAEM realizaron trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje, así como limpieza de las viviendas afectadas y desinfección de 7 cisternas de agua potable apoyados de 5 bombas de achique.

Dependencia(s) ejecutora(s)

CAEM


V.- Propuesta de acciones preventivas

Programas permanentes de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

Organismo Operador





Sitios afectados por inundación			
Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable (No. de Habitantes)	Superficie Afectada m ²
ATZ-04	Inundación Urbana	60	20,027

SIMBOLOGÍA			
Cementerio +	Río Intermitente - - - - -	Tromba	
Central Autobus	Río Perenne ————	Deslave de Tierra	
Centro Comercial *	Lago	Límite de Colonias	
Centro Cultural	Indundación Urbana	Límite Municipal	
Escuela	Indundación Rural	Traza Urbana	
Iglesia	Granizada	FFCC	
Inst. Deportivas	Encharcamiento		
Hospital			
Of. Gubernamental			
Plaza Monumento			

MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros

Atlas de Inundaciones No. 31

Temporada de Lluvias 2024
Cuenca Valle de México

Municipio

Atizapán de Zaragoza

Cuenca del Valle de México
Gerencia regional: Cuautitlán Poniente

Municipio: Atizapán de Zaragoza
Clave del sitio: **ATZ-24** Temporada de Lluvias: **2024**


I.- Identificación de la Zona Localidad: Alfredo V. Bonfil. Colonia(s) y/o barrio(s): Alfredo V. Bonfil. Delimitación del área (calles) Al norte: Morelos. Al sur: Morelos. Al oriente: Coral Avalos. Al poniente: Morelos. Zona: Urbana Reincidencia: 2 años (Baja)	II.- Vulnerabilidad Superficie (m ²): 7,094 Población (hab): 210 Tipo de Evento: Inundación Urbana <table border="1"><tr><td rowspan="3">Inmuebles afectados:</td><td>Casa habitación: 42</td><td>Local Comercial: 0</td></tr><tr><td>Industria: 0</td><td>Otros: 0</td></tr><tr><td>Edificio Público: 0</td><td>Total: 42</td></tr></table> Fecha(s) de evento(s): 28 de Agosto de 2024. Tirante(s) (m.) Vial: 0.35 Interior: 0.40 No. de Eventos: 1 Afectación: Fluvial	Inmuebles afectados:	Casa habitación: 42	Local Comercial: 0	Industria: 0	Otros: 0	Edificio Público: 0	Total: 42
Inmuebles afectados:	Casa habitación: 42		Local Comercial: 0					
	Industria: 0		Otros: 0					
	Edificio Público: 0	Total: 42						

III.- Problemática Causas: Desbordamiento de cauces, Otros Descripción: Precipitación pluvial intensa, provocó el desbordamiento del Río Morita, el cual se vieron afectadas 42 casas habitación, así como encharcamientos en la zona.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento	Dependencia(s) ejecutora(s)
Personal de CAEM realizaron trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje, así como limpieza de viviendas afectadas empleando 3 bombas de 2" de diámetro.	CAEM

V.- Propuesta de acciones preventivas	Dependencia(s) ejecutora(s)
Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.	Organismo Operador





Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable (No. de Habitantes)	Superficie Afectada (m ²)
ATZ-24	Inundación Urbana	210	7,094

SIMBOLOGÍA			
Cementerio	+	Río Intermitente	---
Central Autobus	☐	Río Perenne	—
Centro Comercial	★	Lago	■
Centro Cultural	✳	Indundación Urbana	▨
Escuela	⌵	Indundación Rural	▩
Iglesia	⊕	Granizada	⋯
Inst. Deportivas	⊞	Encharcamiento	☁
Hospital	⊞	Tromba	⚡
Of. Governamental	⊞	Deslave de Tierra	⚡
Plaza Monumento	⊞	Límite de Colonias	▭
		Límite Municipal	▭
		Traza Urbana	▭
		FFCC	+

MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros

Atlas de Inundaciones No. 31
Temporada de Lluvias 2024
Cuenca Valle de México

Municipio
Atizapán de Zaragoza