



Municipio
Chimalhuacán




Atlas de Inundaciones No. 31
Temporada de Lluvias 2024
Cuenca del Valle de México



Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable (No. de Habitantes)	Superficie Afectada m ²
CHM-04	Encharcamiento	0	65,018
CHM-09	Inundación Urbana	725	45,380
CHM-17	Encharcamiento	0	11,935
Total	3	725	122,333



SIMBOLOGÍA

Hospital		Inundación Urbana	
Centro Cultural		Inundación Rural	
Escuela		Encharcamiento	
Iglesia		Límite Municipal	
Inst. Deportivas		Traza Urbana	
Ofi. Gubernamental		Colonias	
Plaza Monumento		FFCC	
Cementerio		Cuerpos de Agua	
Central de Autobuses		Localización de sitio	
Centro Comercial			
Cárcamo en Operación		Cárcamo Fuera de Operación	
		Cárcamo en Estatus Desconocido	

Cuenca del Valle de México
Gerencia regional: Texcoco

Municipio: Chimalhuacán
Clave del sitio: **CHM-04**

Temporada de Lluvias: **2024**

I.- Identificación de la Zona

Localidad: Jardines de San Agustín.
Colonia(s) y/o barrio(s): Jardines de San Agustín.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Saltillo.
Al sur: Chimalhuacán.
Al oriente: Marqueza.
Al poniente: Saltillo.

Zona: Urbana
Reincidencia: 3 años (Baja)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 65,018
Población (hab): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 0	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 0

Fecha(s) de evento(s): Junio - Julio de 2024.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.15
Interior: 0.00

No. de Eventos: 3
Afectación: Pluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente, Otros

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a la infraestructura hidráulica insuficiente, provocó encharcamientos, sin afectar casas habitación.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal de CAEM realizarón trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje apoyados de equipos de presión - succión.

Dependencia(s) ejecutora(s)

CAEM


V.- Propuesta de acciones preventivas

Programas de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

Organismo Operador





Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable (No. de Habitantes)	Superficie Afectada m ²
CHM-04	Encharcamiento	0	65,018

SIMBOLOGÍA

Cementerio +	Río Intermitente	Tromba
Central Autobus	Río Perenne	Deslave de Tierra
Centro Comercial	Lago	Límite de Colonias
Centro Cultural	Indundación Urbana	Límite Municipal
Escuela	Indundación Rural	Traza Urbana
Iglesia	Granizada	FFCC
Inst. Deportivas	Encharcamiento	
Hospital		
Of. Governamental		
Plaza Monumento		

MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros

Atlas de Inundaciones No. 31
 Temporada de Lluvias 2024
 Cuenca del Valle de México

Municipio
Chimalhuacán

Cuenca del Valle de México
Gerencia regional: Texcoco

Municipio: Chimalhuacán
Clave del sitio: **CHM-09**

Temporada de Lluvias: **2024**

I.- Identificación de la Zona

Localidad: Fraccionamiento San Lorenzo.
Colonia(s) y/o barrio(s): Fraccionamiento San Lorenzo.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Calle 5.
Al sur: Calle 20.
Al oriente: Calle. 20.
Al poniente: Calle 4.

Zona: Urbana
Reincidencia: 1 año (Baja)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 45,380
Población (hab): 725

Tipo de Evento: Inundación Urbana

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 100	Local Comercial: 15
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 115

Fecha(s) de evento(s): 26 y 27 de Junio de 2024.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.40
Interior: 0.30

No. de Eventos: 2
Afectación: Fluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente, Bajada de aguas broncas de laderas, Otros

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a la baja de aguas broncas, provocó encharcamientos e inundaciones afectando casas habitación.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal de la CAEM en coordinación con el organismo operador realizarán trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje, así como la limpieza de vialidades, apoyados de un equipo hidroneumático, 1 pickup, un minicargador y un camión de volteo.

Dependencia(s) ejecutora(s)

CAEM, Organismo Operador


V.- Propuesta de acciones preventivas

Programas de limpieza y desazolve de la red de drenaje, así como mantenimiento del cárcamo San Lorenzo.

Dependencia(s) ejecutora(s)

Organismo Operador





Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable (No. de Habitantes)	Superficie Afectada (m ²)
CHM-09	Inundación Urbana	725	45,380

SIMBOLOGÍA

Cementerio +	Río Intermitente - - - - -	Tromba
Central Autobus	Río Perenne ————	Deslave de Tierra
Centro Comercial *	Lago	Límite de Colonias
Centro Cultural	Indundación Urbana	Límite Municipal
Escuela	Indundación Rural	Traza Urbana
Iglesia	Granizada	FFCC
Inst. Deportivas	Encharcamiento	
Hospital		
Of. Governamental		
Plaza Monumento		

MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros

25 12.5 0 25 50

Atlas de Inundaciones No. 31

Temporada de Lluvias 2024

Cuenca del Valle de México

Municipio

Chimalhuacán

Cuenca del Valle de México
Gerencia regional: Texcoco

Municipio: Chimalhuacán
Clave del sitio: **CHM-17**

Temporada de Lluvias: **2024**

I.- Identificación de la Zona

Localidad: Acuitlapilco.
Colonia(s) y/o barrio(s): Acuitlapilco.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Venustiano Carranza.
Al sur: Calle. Laurel.
Al oriente: Lázaro Cardenas.
Al poniente: Av. Arca de Noe.

Zona: Urbana
Reincidencia: 1 año (Baja)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 11,935
Población (hab): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 0	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 0

Fecha(s) de evento(s): 29 de Agosto de 2024.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.15
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1
Afectación: Pluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente, Otros

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a la infraestructura hidráulica insuficiente, provocó encharcamientos en las vialidades sin afectar casas habitación.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal de la CAEM realizó trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje, así como el destape de coladeras para abatir los niveles de agua.

Dependencia(s) ejecutora(s)

CAEM


V.- Propuesta de acciones preventivas

Programa permanente de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

Organismo Operador





Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable No. de Habitantes)	Superficie Afectada m ²
CHM-17	Encharcamiento	0	11,935

S I M B O L O G Í A			
Cementerio +	Río Intermitente - - - - -	Tromba	
Central Autobus	Río Perenne ————	Deslave de Tierra	
Centro Comercial *	Lago	Límite de Colonias	
Centro Cultural	Indundación Urbana	Límite Municipal	
Escuela	Indundación Rural	Traza Urbana	
Iglesia	Granizada	FFCC	
Inst. Deportivas	Encharcamiento		
Hospital			
Of. Gubernamental			
Plaza Monumento			

MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros

Atlas de Inundaciones No. 31
 Temporada de Lluvias 2024
 Cuenca del Valle de México

Municipio
Chimalhuacán