

Municipio Nextlalpan







Cuenca del Valle de México Municipio: Nextlalpan

Gerencia regional: Cuautitlán Oriente Clave del sitio: NEX-02 Temporada de Iluvias: 2024

I.- Identificación de la Zona

Localidad: Santa Ana Nextlalpan.

Colonia(s) y/o barrio(s): Santa Ana Nextlalpan.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Av. Felipe Sánchez Solis.

Al sur: Av. Atocan.

Al oriente: Dolores.

Al poniente: Av. Ayuntamiento.

Zona: Urbana

Reincidencia: 3 años (Media)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 36,771 Población (hab): 30

Tipo de Evento: Inundación Urbana

Inmuebles afectados:

Casa habitación: 6

Local Comercial: 0

Otros: 0

Edificio Público: 0

Total: 6

Fecha(s) de evento(s): Julio - Agosto 2024.

3

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30 Interior: 0.50

No. de Eventos:

Afectación: Pluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente, Hundimiento diferenciales de terreno, Otros


Descripción: Derivado a las fuertes lluvias con granizo aunado a la infraestructura hidráulica insuficiente, origino encharcamientos,

así como inundaciones afectando 6 casas habitación.

IV Acciones emergentes realizadas durante el evento	Dependencia(s) ejecutora(s)
Personal de la CAEM en conjunto cn el organismo operador, realizarón trabajo de limpieza y desazolve de la red de drenaje apoyados de un camión de presión - succión, un equipo de bombeo para abatir los niveles de agua.	CAEM,Organismo Operador

V Propuesta de acciones preventivas	Dependencia(s) ejecutora(s)
Programas permanentes de limpieza y desazolve de la red de drenaje.	Organismo Operador







Cuenca del Valle de México Municipio: Nextlalpan

Gerencia regional: Cuautitlán Oriente Clave del sitio: NEX-07 Temporada de Iluvias: 2024

I.- Identificación de la Zona

Localidad: San Miguel Xaltocan.

Colonia(s) y/o barrio(s): San Miguel Xaltocan.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Recursos Hidráulicos.

Al sur: Calle Prolongación Calvario.

Al oriente: Calle Lago de Texcoco.

Al poniente: Calle Lago de Xaltocan.

Zona: Urbana

Reincidencia: 1 año (Baja)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 8,258

Población (hab): 125

Tipo de Evento: Inundación Urbana

Inmuebles afectados:

Casa habitación: 25

Local Comercial: 0

Otros: 0

Edificio Público: 0

Total: 25

Fecha(s) de evento(s): 25 de Julio de 2024.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30 Interior: 0.30

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica inexistente, Otros

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a la infraestructura hidráulica insuficiente provocarón afectaciones en vialidades

así como inundaciones afectando 25 casas habitación.

IV Acciones emergentes realizadas durante el evento	Dependencia(s) ejecutora(s)
Personal e la CAEM realizo trabajos en conjunto con el organismo operador con apoyo de 1 equipo de presión - succión para realizar el sondeo de la red de drenaje, así como un equio especializado, una camioneta pick up, 2 bombas de achique las cuales facilitaron para abatir los niveles de agua.	CAEM,Organismo Operador

V Propuesta de acciones preventivas	Dependencia(s) ejecutora(s)
Programas permanentes de limpieza y desazolve de la red de drenaje.	Organismo Operador



