

Municipio
Temamatla

Temamatla

98°54'0"W

98°51'0"W

19°12'0"N

19°12'0"N

98°54'0"W

98°51'0"W

SANTIAGO ZULA

LOS REYES ACATLIXHUAYAN XALPA

SAN JUAN TEMAMATLA

TMM-02

JESUS ESTUDILLO

EL RECODO SAN JOSE AXALCO

CUAUTITLA

TERETITLA

CAMPO 37 B - CABI 27 REGIMIENTO MECANIZADO

Atlas de Inundaciones No. 31

Temporada de Lluvias 2024
Cuenca del Valle de México


Escala Gráfica
Kilómetros

0.35 0.175 0 0.35 0.7

Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable No. de Habitantes	Superficie Afectada m ²
TMM-02	Encharcamiento	0	711
Total	1	0	711

MAPA DE LOCALIZACIÓN



SIMBOLOGÍA

Hospital		Inundación Urbana	
Centro Cultural		Inundación Rural	
Escuela		Encharcamiento	
Iglesia		Límite Municipal	
Inst. Deportivas		Traza Urbana	
Ofi. Gubernamental		Colonias	
Plaza Monumento		FFCC	
Cementerio		Localización de sitio	
Central de Autobuses			
Centro Comercial			
Cárcamo en Operación		Cárcamo Fuera de Operación	
		Cárcamo en Estatus Desconocido	

Cuenca del Valle de México
Gerencia regional: Texcoco

Municipio: Temamatla
Clave del sitio: **TMM-02**

Temporada de Lluvias: **2024**

I.- Identificación de la Zona

Localidad: Temamatla.
Colonia(s) y/o barrio(s): Temamatla (Xalpa).

Delimitación del área (calles)

Al norte: Calle Río San Juan.

Al sur: Cuauhtémoc.

Al oriente: Calle San Luis Potosi.

Al poniente: Calle Tamaulipas.

Zona: Urbana
Reincidencia: 1 año (Baja)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 711
Población (hab): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 0	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 0

Fecha(s) de evento(s): 05 de Agosto de 2024.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.15
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1
Afectación: Pluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente, Otros

Descripción: Precipitación pluvial extraordinaria, aunado a la infraestructura hidráulica insuficiente, originó encharcamientos en vialidades en donde solo se vieron afectados el tránsito vehicular.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal de la CAEM realizarón trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje así como retiro de lodo y basura de las calles afectadas.

Dependencia(s) ejecutora(s)

CAEM


V.- Propuesta de acciones preventivas

Programas permanentes de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

H. Ayuntamiento





Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable No. de Habitantes)	Superficie Afectada m ²
TMM-02	Encharcamiento	0	711

S I M B O L O G Í A

Cementerio	+	Río Intermitente	---	Tromba	⚡
Central Autobus	🚌	Río Perenne	—	Deslave de Tierra	🏔️
Centro Comercial	🛍️	Lago	🟦	Límite de Colonias	🟡
Centro Cultural	🎭	Indundación Urbana	🏠	Límite Municipal	⬜
Escuela	🎒	Indundación Rural	🌾	Traza Urbana	🟡
Iglesia	⛪	Granizada	🌨️	FFCC	+
Inst. Deportivas	🏊	Encharcamiento	🌊		
Hospital	🏥				
Of. Gubernamental	🏛️				
Plaza Monumento	🏛️				

MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros

Atlas de Inundaciones No. 31
 Temporada de Lluvias 2024
 Cuenca del Valle de México

Municipio
Temamatla