



Municipio
Valle de Chalco Solidaridad



Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable (No. de Habitantes)	Superficie Afectada m ²
VCH-01	Inundación Urbana	100	11,873
VCH-04	Encharcamiento	0	17,425
VCH-05	Encharcamiento	0	2,115
VCH-14	Encharcamiento	0	746
Total	4	100	32,159



SIMBOLOGÍA

Hospital		Inundación Urbana	
Centro Cultural		Inundación Rural	
Escuela		Encharcamiento	
Iglesia		Limite Municipal	
Inst. Deportivas		Traza Urbana	
Ofi. Gubernamental		Colonias	
Plaza Monumento		FFCC	
Comerterio		Cuerpos de Agua	
Central de Autobuses		Localización de sitio	
Centro Comercial			
Cárcamo en Operación		Cárcamo Fuera de Operación	
		Cárcamo en Estatus Desconocido	

Cuenca del Valle de México
Gerencia regional: Texcoco

Municipio: Valle de Chalco Solidaridad
Clave del sitio: **VCH-01** Temporada de Lluvias: **2024**

I.- Identificación de la Zona

Localidad: San Miguel Xico.
Colonia(s) y/o barrio(s): San Miguel Xico.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Sur 23.
Al sur: Chimalpain.
Al oriente: Poniente 5.
Al poniente: Calle Poniente 5.

Zona: Urbana
Reincidencia: 3 años (Media)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 11,873
Población (hab): 100

Tipo de Evento: Inundación Urbana

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 20	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 20

Fecha(s) de evento(s): 14 de Agosto de 2024.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.40
Interior: 0.30

No. de Eventos: 1
Afectación: Pluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente, Otros

Descripción: Precipitación pluvial intensa aunado a la infraestructura hidraulica insuficiente provocarán acumulación de basura en la red de drenaje causando encharcamientos e inundación afectando 20 casas habitación.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal de la CAEM realizarón trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje apoyados de 3 pick-up, una camioneta de 3 1/2 y cuatro bombas sumergibles.

Dependencia(s) ejecutora(s)

CAEM


V.- Propuesta de acciones preventivas

Programa permanente de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

CAEM





Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable No. de Habitantes)	Superficie Afectada m ²
VCH-01	Inundación Urbana	100	11,873

S I M B O L O G Í A			
Cementerio	+	Río Intermitente	---
Central Autobus	⊠	Río Perenne	—
Centro Comercial	*	Lago	■
Centro Cultural	⬠	Indundación Urbana	■
Escuela	⌵	Indundación Rural	■
Iglesia	⊕	Granizada	■
Inst. Deportivas	⊠	Encharcamiento	■
Hospital	⊠	Tromba	⚡
Of. Governamental	⊠	Deslave de Tierra	⚡
Plaza Monumento	⊠	Límite de Colonias	⬠
		Límite Municipal	⬠
		Traza Urbana	■
		FFCC	—

MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros

Atlas de Inundaciones No. 31
 Temporada de Lluvias 2024
 Cuenca del Valle de México

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad

Cuenca del Valle de México
Gerencia regional: Texcoco

Municipio: Valle de Chalco Solidaridad
Clave del sitio: **VCH-04** Temporada de Lluvias: **2024**


I.- Identificación de la Zona Localidad: San Isidro. Colonia(s) y/o barrio(s): San Isidro. Delimitación del área (calles) Al norte: Lateral Autopista México - Puebla. Al sur: Hermenegildo Galeana. Al oriente: Lateral Autopista México - Puebla. Al poniente: Calle Oriente 16. Zona: Urbana Reincidencia: 1 año (Baja)	II.- Vulnerabilidad Superficie (m ²): 17,425 Población (hab): 0 Tipo de Evento: Encharcamiento <table border="1"><tr><td rowspan="3">Inmuebles afectados:</td><td>Casa habitación: 0</td><td>Local Comercial: 0</td></tr><tr><td>Industria: 0</td><td>Otros: 0</td></tr><tr><td>Edificio Público: 0</td><td>Total: 0</td></tr></table> Fecha(s) de evento(s): 14 de Agosto de 2024 Tirante(s) (m.) Vial: 0.30 Interior: 0.00 No. de Eventos: 1 Afectación: Pluvial	Inmuebles afectados:	Casa habitación: 0	Local Comercial: 0	Industria: 0	Otros: 0	Edificio Público: 0	Total: 0
Inmuebles afectados:	Casa habitación: 0		Local Comercial: 0					
	Industria: 0		Otros: 0					
	Edificio Público: 0	Total: 0						

III.- Problemática Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente Descripción: Con la presencia de la lluvia se presentaron encharcamientos causados por la acumulación de basura en la red de drenaje, sin afectar casas habitación.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento	Dependencia(s) ejecutora(s)
Personal de la CAEM realizarán trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje apoyados de un equipo de presión - succión.	CAEM

V.- Propuesta de acciones preventivas	Dependencia(s) ejecutora(s)
Programa de limpieza y desazolve de la red de alcantarillado.	Organismo Operador





Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable (No. de Habitantes)	Superficie Afectada (m ²)
VCH-04	Echarcamiento	0	17,425

S I M B O L O G Í A			
Cementerio +	Río Intermitente - - - - -	Tromba	
Central Autobus	Río Perenne ————	Deslave de Tierra	
Centro Comercial *	Lago	Límite de Colonias	
Centro Cultural	Indundación Urbana	Límite Municipal	
Escuela	Indundación Rural	Traza Urbana	
Iglesia	Granizada	FFCC	
Inst. Deportivas	Encharcamiento		
Hospital			
Ofi. Gubernamental			
Plaza Monumento			

MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros

Atlas de Inundaciones No. 31
 Temporada de Lluvias 2024
 Cuenca del Valle de México

Municipio
Valle de Chalco
Solidaridad

Cuenca del Valle de México
Gerencia regional: Texcoco

Municipio: Valle de Chalco Solidaridad
Clave del sitio: **VCH-05** Temporada de Lluvias: **2024**

I.- Identificación de la Zona

Localidad: María Isabel.
Colonia(s) y/o barrio(s): María Isabel

Delimitación del área (calles)

Al norte: Av. Lombardo Toledano.
Al sur: Av. Lombardo Toledano.
Al oriente: Calle Norte 10.
Al poniente: Calle Norte 10.

Zona: Urbana
Reincidencia: 1 año (Baja)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 2,115
Población (hab): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 0	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 0

Fecha(s) de evento(s): 14 de Agosto de 2024.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1
Afectación: Pluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a la infraestructura hidráulica insuficiente provocó encharcamientos en la vialidad sin afectar casas habitación y solo afectar el tránsito local.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal de la CAEM realizó trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

CAEM


V.- Propuesta de acciones preventivas

Programas permanentes de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

Organismo Operador





Sitios afectados por inundación			
Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable (No. de Habitantes)	Superficie Afectada m ²
VCH-05	Encharcamiento	0	2,115

SIMBOLOGÍA			
Cementerio +	Río Intermitente - - - - -	Tromba	
Central Autobus	Río Perenne ————	Deslave de Tierra	
Centro Comercial *	Lago	Límite de Colonias	
Centro Cultural	Indundación Urbana	Límite Municipal	
Escuela	Indundación Rural	Traza Urbana	
Iglesia	Granizada	FFCC	
Inst. Deportivas	Encharcamiento		
Hospital			
Of. Gubernamental			
Plaza Monumento			

MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros

Atlas de Inundaciones No. 31
 Temporada de Lluvias 2024
 Cuenca del Valle de México

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad

Cuenca del Valle de México

Municipio: Valle de Chalco Solidaridad

Gerencia regional: Texcoco

Clave del sitio: **VCH-14**

Temporada de Lluvias: **2024**

I.- Identificación de la Zona

Localidad: Santa Cruz.

Colonia(s) y/o barrio(s): Santa Cruz.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Calle Norte 13.

Al sur: Ignacio Comonfort.

Al oriente: Oriente 3.

Al poniente: Oriente 4.

Zona: Urbana

Reincidencia: 3 años (Media)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 746

Población (hab): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 0	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 0

Fecha(s) de evento(s): 30 de Junio de 2024

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente, Otros

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a la infraestructura hidráulica insuficiente, provocó una saturación de basura lo cual causo encharcamientos afectando el transito vehicular sin afectar casas habitación.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Dependencia(s) ejecutora(s)

Personal de la CAEM en conjunto con el organismo operador realizaron el sondeo en la línea de drenaje.

CAEM, Organismo Operador

V.- Propuesta de acciones preventivas

Dependencia(s) ejecutora(s)

Programas permanentes de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Organismo Operador





Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable (No. de Habitantes)	Superficie Afectada (m ²)
VCH-14	Encharcamiento	0	746

S I M B O L O G Í A

Cementerio	+	Río Intermitente	---	Tromba	⚡
Central Autobus	🚌	Río Perenne	—	Deslave de Tierra	🏔️
Centro Comercial	🛍️	Lago	🟦	Límite de Colonias	🟡
Centro Cultural	🎨	Indundación Urbana	🏠	Límite Municipal	⬜
Escuela	🎒	Indundación Rural	🌾	Traza Urbana	🟡
Iglesia	⛪	Granizada	🌨️	FFCC	🚂
Inst. Deportivas	🏊	Encharcamiento	🌊		
Hospital	🏥				
Of. Gubernamental	🏛️				
Plaza Monumento	🗿				

MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros

10 5 0 10 20

Atlas de Inundaciones No. 31
Temporada de Lluvias 2024
Cuenca del Valle de México

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad