

Huixquilucan




SIMBOLOGÍA

- Límite Estatal — Río Perenne + FFCC
- Límite Municipal - - - Río Intermitente
- Presas y Bordos ■ Ench. Fluvial
- Inun. Urb. Fluvial ■ Ench. Pluvial
- Inun. Urb. Pluvial ■ Granizada
- Inun. Rural Fluvial ■ Deslave de Tierra
- Inun. Rural Pluvial ■ Tromba

Sitios afectados por Inundación			
Clave de Sitio	Tipo de Fenomeno	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m2)
HUI-01	Inun. Urb. Pluvial	5	7,329
Totales	1	5	7,329

Atlas de Inundaciones No. XXX
 Temporada de Lluvias 2023
 Cuenca del Valle de México - Pánuco

Municipio
 Huixquilucan





Cuenca del Valle de México

Municipio: Huixquilucan

Gerencia regional: Cuautitlán Poniente

Clave del sitio: **HUI-01**

Temporada de Lluvias: **2023**

I.- Identificación de la Zona

Localidad: Lomas de Tecamachalco

Colonia(s) y/o barrio(s): Lomas de Tecamachalco

Delimitación del área (calles)

Al norte: Fuente de Hermes.

Al sur: Blvd. Bosques de la Luz.

Al oriente: Fuente de Hermes.

Al poniente: Fuente María Luisa.

Zona: Urbana

Reincidencia: 1 año (Baja)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 7,329

Población (hab): 5

Tipo de Evento: Inundación Urbana

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 1	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 1

Fecha(s) de evento(s): 07 de Junio de 2023.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.70
Interior: 0.50

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente

Descripción: Derivado a la precipitación pluvial extraordinaria y la infraestructura hidráulica insuficiente ocasionó que la calle Fuente de Hermes presentará encharcamientos de 50cm de tirantes afectando 1 casa habitación.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal del Grupo Tláloc realizó trabajos de desazolve de la red, para poder abatir los niveles de agua apoyandose con 1 equipo especializado.

Dependencia(s) ejecutora(s)

CAEM

V.- Propuesta de acciones preventivas

Programa permanente de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

Organismo Operador







Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m)
HUI-01	Inun. Urb. Pluvial	5	7,329

SIMBOLOGÍA

- | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|
| — Límite Estatal | — Río Perenne | — FFCC |
| — Límite Municipal | — Río Intermittente | |
| † Cementerio | ■ Presas y Bordos | ■ Ench. Fluvial |
| 🏫 Escuela | ■ Inun. Urb. Fluvial | ■ Ench. Pluvial |
| 🏛️ Iglesia | ■ Inun. Urb. Pluvial | ■ Granizada |
| 🏥 Hospital | ■ Inun. Rural Fluvial | ■ Deslave de Tierra |
| 🗿 Plaza Monumento | ■ Inun. Rural Pluvial | ⚡ Tromba |

MAPA DE LOCALIZACIÓN



Atlas de Inundaciones No. XXX

Temporada de lluvias 2023
Valle de México - Pánuco

Municipio
Huixquilucan