

**S I M B O L O G Í A**

— Límite Estatal	— Río Perenne	+ FFCC
— Límite Municipal	- - Río Intermitente	
■ Presas y Bordos	■ Ench. Fluvial	
▨ Inun. Urb. Fluvial	▨ Ench. Pluvial	
▨ Inun. Urb. Pluvial	▨ Granizada	
▨ Inun. Rural Fluvial	▨ Deslave de Tierra	
▨ Inun. Rural Pluvial	▨ Tromba	

Sitios afectados por Inundación

Clave de Sitio	Tipo de Fenomeno	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m2)
Nez-01	Ench. Pluvial	0	17,609
Totales	1	0	17,609

Atlas de Inundaciones No. XXX  
 Temporada de Lluvias 2023  
 Cuenca del Valle de México - Pánuco

Municipio  
Nezahualcóyotl

Cuenca del Valle de México

Municipio: Nezahualcóyotl

Gerencia regional: Texcoco

Clave del sitio: **NEZ-01**

Temporada de Lluvias: **2023**

### I.- Identificación de la Zona

Localidad:

Colonia(s) y/o barrio(s): José Vicente Villada

Delimitación del área (calles)

Al norte: Glorieta Colón.

Al sur: Av. Pantitlán.

Al oriente: Av. Vicente Villada.

Al poniente: Av. Vicente Villada.

Zona: Urbana

Reincidencia: 8 años (Alta)

### II.- Vulnerabilidad

Superficie (m<sup>2</sup>): 17,609

Población (hab): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 0	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 0

Fecha(s) de evento(s): Marzo - Agosto 2023.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.10  
Interior: 0.00

No. de Eventos: 7

Afectación: Pluvial

### III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente, Hundimiento diferenciales de terreno

Descripción: Precipitación pluvial extraordinaria, aunado a los hundimientos diferenciales de terreno y a la saturación de basura en coladeras pluviales, provocó encharcamientos sobre la avenida Vicente Villada, sin afectar casas habitación.

### IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal de la CAEM abatieron niveles con la operación de 5 equipos en la planta de bombeo Vicente Villada y la puesta en operación de 1 equipo de bombeo de 20" ubicado en la caja 13 de la calle Rancho Grande y avenida Vicente Villada, así mismo se realizó el sondeo y desazolve de atarjeas y coladeras pluviales y limpieza de vialidad con 3 equipos hidroneumáticos, 2 camiones cisterna y una 1 Pick up.

Dependencia(s) ejecutora(s)

CAEM

### V.- Propuesta de acciones preventivas

Programa permanente de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

Organismo Operador






Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m <sup>2</sup> )
NEZ-01	Ench. Pluvial	0	17,609

**SIMBOLOGÍA**

- Límite Estatal
- Límite Municipal
- ☩ Cementerio
- 🏫 Escuela
- 🏛 Iglesia
- 🏥 Hospital
- 🗿 Plaza Monumento
- Río Perenne
- Río Intermitente
- 🏠 Presas y Bordos
- 🏠 Inun. Urb. Fluvial
- 🏠 Inun. Urb. Pluvial
- 🏠 Inun. Rural Fluvial
- 🏠 Inun. Rural Pluvial
- 🛣 FFCC
- 🏠 Ench. Fluvial
- 🏠 Ench. Pluvial
- 🏠 Granizada
- 🏠 Deslave de Tierra
- 🏠 Tromba

**MAPA DE LOCALIZACIÓN**



**Atlas de Inundaciones No. XXX**

Temporada de llluvias 2023  
Valle de México - Pánuco

**Municipio**  
**Nezahualcóyotl**