

S I M B O L O G Í A

— Límite Estatal	— Río Perenne	+ FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	
■ Presas y Bordos	■ Ench. Fluvial	
▨ Inun. Urb. Fluvial	■ Ench. Pluvial	
▨ Inun. Urb. Pluvial	■ Granizada	
▨ Inun. Rural Fluvial	■ Deslave de Tierra	
▨ Inun. Rural Pluvial	■ Tromba	

Sitios afectados por Inundación

Clave de Sitio	Tipo de Fenomeno	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m2)
TEP-01	Ench. Pluvial	0	7,637
Totales	1	0	7,637

Atlas de Inundaciones No. XXX
 Temporada de Lluvias 2023
 Cuenca del Valle de México - Pánuco

Municipio
Tepotzotlán

Cuenca del Valle de México

Municipio: Tepetzotlán

Gerencia regional: Cuautitlán Poniente

Clave del sitio: **TEP-01**

Temporada de Lluvias: **2023**

I.- Identificación de la Zona

Localidad: El Trébol

Colonia(s) y/o barrio(s): El Trébol

Delimitación del área (calles)

Al norte: Av. de la Industria.

Al sur: Cda. del Convento.

Al oriente: Av. del Convento.

Al poniente: Av. del Convento.

Zona: Urbana

Reincidencia: 1 año (Baja)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 7,637

Población (hab): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 0	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 2	Total: 2

Fecha(s) de evento(s): 28 de Marzo de 2023.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.15
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente

Descripción: Precipitación pluvial intensa con presencia de granizo, provocó encharcamientos en la avenida El Convento, algunas afectaciones en el domo del CECYTEM y en la primaria Andrés Molina a consecuencia del granizo.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal de la CAEM y Protección Civil acudieron al evento en donde CAEM apoyo con 1 equipo de presión - succión, para poder abatir los encharcamientos y el organismo operador apoyo con un equipo de bombeo.

Dependencia(s) ejecutora(s)

CAEM, Organismo Operador, Protección Civil


V.- Propuesta de acciones preventivas

Programa permanente de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

H. Ayuntamiento







Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m)
TEP-01	Ench. Pluvial	0	7,637

SIMBOLOGÍA

— Límite Estatal	— Río Perenne	— FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	
† Cementerio	Presas y Bordos	Ench. Fluvial
Escuela	Inun. Urb. Fluvial	Ench. Pluvial
Iglesia	Inun. Urb. Pluvial	Granizada
Hospital	Inun. Rural Fluvial	Deslave de Tierra
Plaza Monumento	Inun. Rural Pluvial	Tromba

MAPA DE LOCALIZACIÓN



Atlas de Inundaciones No. XXX

Temporada de lluvias 2023
Valle de México - Pánuco

Municipio
Tepotzotlán