

SIMBOLOGÍA

— Límite Estatal	— Río Perenne	— FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	
Presas y Bordos	Ench. Fluvial	
Inun. Urb. Fluvial	Ench. Pluvial	
Inun. Urb. Pluvial	Granizada	
Inun. Rural Fluvial	Deslave de Tierra	
Inun. Rural Pluvial	Tromba	

Sitios afectados por Inundación

Clave de Sitio	Tipo de Fenomeno	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m2)
TLA-03	Ench. Pluvial	0	6,412
TLA-04	Ench. Pluvial	0	14,986
TLA-06	Inun. Urb. Pluvial	15	77,224
TLA-21	Ench. Pluvial	0	4,973
TLA-63	Ench. Pluvial	0	5,542
TLA-65	Ench. Pluvial	0	13,550
TLA-76	Ench. Pluvial	0	31,991
TLA-78	Ench. Pluvial	0	15,702
TLA-79	Ench. Pluvial	0	18,370
TLA-80	Ench. Pluvial	0	2,294
TLA-81	Ench. Fluvial	0	7,291
Totales	11	15	198,335

Atlas de Inundaciones No. XXX
 Temporada de Lluvias 2023
 Cuenca del Valle de México - Pánuco

**Municipio
Tlalnepantla de Baz**



Cuenca del Valle de México

Municipio: Tlalnepantla de Baz

Gerencia regional: Cuautitlán Poniente

Clave del sitio: **TLA-03**

Temporada de Lluvias: **2023**

I.- Identificación de la Zona

Localidad:

Colonia(s) y/o barrio(s): Industrial Tlalnepantla

Delimitación del área (calles)

Al norte: Filiberto Gómez.

Al sur: Filiberto Gómez.

Al oriente: Av. Ayuntamiento.

Al poniente: Tenayuca.

Zona: Urbana

Reincidencia: 2 años (Baja)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 6,412

Población (hab): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 0	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 0

Fecha(s) de evento(s): 29 de Julio de 2023.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.20
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente

Descripción: Precipitación pluvial intensa provocó encharcamientos sobre la calle Filiberto Gómez, sin afectar inmuebles.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Dependencia(s) ejecutora(s)

Personal del organismo operador llevo a cabo la apertura de rejillas, retiro de basura y desazolve de la red de drenaje empleando un equipo de presión - succión.

Organismo Operador


V.- Propuesta de acciones preventivas

Dependencia(s) ejecutora(s)

Programa permanente de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Organismo Operador







Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m)
TLA-03	Ench. Pluvial	0	6,412

SIMBOLOGÍA

- Límite Estatal
- Límite Municipal
- † Cementerio
- 🏫 Escuela
- 🏛 Iglesia
- H Hospital
- 🗿 Plaza Monumento
- Río Perenne
- Río Intermitente
- ▭ Presas y Bordos
- ▭ Inun. Urb. Fluvial
- ▭ Inun. Urb. Pluvial
- ▭ Inun. Rural Fluvial
- ▭ Inun. Rural Pluvial
- ⚡ FFCC
- ▭ Ench. Fluvial
- ▭ Ench. Pluvial
- ▭ Granizada
- ▭ Deslave de Tierra
- ⚡ Tromba

MAPA DE LOCALIZACIÓN



Atlas de Inundaciones No. XXX

Temporada de lluvias 2023
Valle de México - Pánuco

Municipio
Tlanepantla de Baz



Cuenca del Valle de México

Municipio: Tlalnepantla de Baz

Gerencia regional: Cuautitlán Poniente

Clave del sitio: TLA-04

Temporada de Lluvias: 2023

I.- Identificación de la Zona

Localidad:

Colonia(s) y/o barrio(s): Las Arboledas

Delimitación del área (calles)

Al norte: Calz. de Los Jinetes.

Al sur: Calz. de Los Jinetes.

Al oriente: Av. de Los Deportes.

Al poniente: Parque de Los Niños.

Zona: Urbana

Reincidencia: 6 años (Alta)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 14,986

Población (hab): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 0	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 0

Fecha(s) de evento(s): Julio y Agosto de 2023.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30
Interior: 0.00

No. de Eventos: 5

Afectación: Pluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente

Descripción: Precipitación pluvial con granizo provocó encharcamientos en cinco ocasiones sobre la calzada de Los Jinetes, afectando el tránsito vehicular.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal de CAEM en coordinación con el organismo operador realizaron trabajos de sondeo en la red de drenaje, asimismo se llevó a cabo la apertura de alcantarillas y retiro de basura, empleando 2 equipos de presión - succión por cada evento registrado.

Dependencia(s) ejecutora(s)

CAEM, Organismo Operador


V.- Propuesta de acciones preventivas

Programa permanente de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

Organismo Operador







Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m ²)
TLA-04	Ench. Pluvial	0	14,986

SIMBOLOGÍA

- Límite Estatal
- Límite Municipal
- † Cementerio
- 🏫 Escuela
- ⛪ Iglesia
- 🏥 Hospital
- 🗿 Plaza Monumento
- Río Perenne
- Río Intermittente
- 🏠 Presas y Bordos
- 🏠 Inun. Urb. Fluvial
- 🏠 Inun. Urb. Pluvial
- 🏠 Inun. Rural Fluvial
- 🏠 Inun. Rural Pluvial
- ⚡ FFCC
- 🏠 Ench. Fluvial
- 🏠 Ench. Pluvial
- 🏠 Granizada
- 🏠 Deslave de Tierra
- 🏠 Tromba

MAPA DE LOCALIZACIÓN



Atlas de Inundaciones No. XXX

Temporada de lluvias 2023
Valle de México - Pánuco

Municipio
Tlalnepantla de Baz



Cuenca del Valle de México

Municipio: Tlalnepantla de Baz

Gerencia regional: Cuautitlán Poniente

Clave del sitio: TLA-06

Temporada de Lluvias: 2023

I.- Identificación de la Zona

Localidad:

Colonia(s) y/o barrio(s): Valle Dorado

Delimitación del área (calles)

Al norte: Valparaiso.

Al sur: Blvd. Valle Dorado.

Al oriente: Bogota.

Al poniente: Paseo de Las Aves.

Zona: Urbana

Reincidencia: 2 años (Baja)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 77,224

Población (hab): 15

Tipo de Evento: Inundación Urbana

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 3	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 3

Fecha(s) de evento(s): Julio - Agosto 2023.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.45
Interior: 0.15

No. de Eventos: 6

Afectación: Pluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente

Descripción: Precipitación pluvial intensa aunado a la infraestructura hidráulica insuficiente, lo que provocó afectaciones en varias calles de Valle Dorado.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal de Grupo Tláloc realizó trabajos de limpieza en coladeras y pozos de visita, así como desazolve de la red de drenaje, empleando un equipo de presión - succión y un equipo hidroneumático.

Dependencia(s) ejecutora(s)

CAEM


V.- Propuesta de acciones preventivas

Programa permanente de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

Organismo Operador







Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m ²)
TLA-06	Inun. Urb. Pluvial	15	77,224

SIMBOLOGÍA

- | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|
| — Límite Estatal | — Río Perenne | — FFCC |
| — Límite Municipal | — Río Intermitente | |
| † Cementerio | ■ Presas y Bordos | ▤ Ench. Fluvial |
| 🏫 Escuela | ▣ Inun. Urb. Fluvial | ▥ Ench. Pluvial |
| 🏛️ Iglesia | ▧ Inun. Urb. Pluvial | ▦ Granizada |
| 🏥 Hospital | ▨ Inun. Rural Fluvial | 🟠 Deslave de Tierra |
| 🗿 Plaza Monumento | ▩ Inun. Rural Pluvial | ⚡ Tromba |

MAPA DE LOCALIZACIÓN



Atlas de Inundaciones No. XXX

Temporada de lluvias 2023
Valle de México - Pánuco

Municipio
Tlalnepantla de Baz



Cuenca del Valle de México

Municipio: Tlalnepantla de Baz

Gerencia regional: Cuautitlán Poniente

Clave del sitio: TLA-21

Temporada de Lluvias: 2023

I.- Identificación de la Zona

Localidad:

Colonia(s) y/o barrio(s): Francisco Villa

Delimitación del área (calles)

Al norte: Av. de La Piedra.

Al sur: Av. Miguel Hidalgo.

Al oriente: Av. Calacoaya.

Al poniente: Av. Calacoaya.

Zona: Urbana

Reincidencia: 2 años (Baja)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 4,973

Población (hab): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 0	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 0

Fecha(s) de evento(s): 24 de Julio de 2023.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente

Descripción: Encharcamiento provocado por precipitación pluvial intensa, aunado a la infraestructura hidráulica insuficiente ocasionando tránsito lento sobre la avenida Calacoaya.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Dependencia(s) ejecutora(s)

Personal del organismo operador llevo a cabo la apertura de rejillas, retiro de basura y desazolve de la linea general de drenaje, empleando un equipo de presión - succión.

Organismo Operador


V.- Propuesta de acciones preventivas

Dependencia(s) ejecutora(s)

Programa permanente de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Organismo Operador





Sitios afectados por inundación			
Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m ²)
TLA-21	Ench. Pluvial	0	4,973

SIMBOLOGÍA

— Límite Estatal	— Río Perenne	— FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	
† Cementerio	■ Presas y Bordos	▨ Ench. Fluvial
🏫 Escuela	▨ Inun. Urb. Fluvial	▨ Ench. Pluvial
🏛️ Iglesia	▨ Inun. Urb. Pluvial	▨ Granizada
🏥 Hospital	▨ Inun. Rural Fluvial	▨ Deslave de Tierra
🗿 Plaza Monumento	▨ Inun. Rural Pluvial	⚡ Tromba

MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros

Atlas de Inundaciones No. XXX

Temporada de lluvias 2023
Valle de México - Pánuco

Municipio

Tlalnepantla de Baz



Cuenca del Valle de México
Gerencia regional: Cuautitlán Poniente

Municipio: Tlalnepantla de Baz
Clave del sitio: TLA-63

Temporada de Lluvias: 2023

I.- Identificación de la Zona

Localidad:

Colonia(s) y/o barrio(s): Los Pirules

Delimitación del área (calles)

Al norte: Cofre de Perote.

Al sur: Blvd. Popocatepetl.

Al oriente: Cofre de Perote.

Al poniente: Cerro de La Silla.

Zona: Urbana
Reincidencia: 2 años (Baja)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 5,542

Población (hab): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 0	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 0

Fecha(s) de evento(s): 6 de Julio de 2023.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1
Afectación: Pluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente

Descripción: Encharcamiento ocasionado por precipitación pluvial intensa, lo que ocasionó que la infraestructura hidráulica existente fuera insuficiente.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Dependencia(s) ejecutora(s)

Personal de CAEM llevó acabo trabajos de limpieza y desazolve de coladeras y pozos de visita.

CAEM


V.- Propuesta de acciones preventivas

Dependencia(s) ejecutora(s)

Programa permanente de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Organismo Operador






Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m ²)
TLA-63	Ench. Pluvial	0	5,542

SIMBOLOGÍA

- Límite Estatal
- Límite Municipal
- † Cementerio
- 🏫 Escuela
- 🏛 Iglesia
- H Hospital
- 🗿 Plaza Monumento
- Río Perenne
- Río Intermittente
- ▭ Presas y Bordos
- ▭ Inun. Urb. Fluvial
- ▭ Inun. Urb. Pluvial
- ▭ Inun. Rural Fluvial
- ▭ Inun. Rural Pluvial
- FFCC
- ▭ Ench. Fluvial
- ▭ Ench. Pluvial
- ▭ Granizada
- ▭ Deslave de Tierra
- ⚡ Tromba

MAPA DE LOCALIZACIÓN



Atlas de Inundaciones No. XXX

Temporada de lluvias 2023
Valle de México - Pánuco

Municipio

Tlalnepantla de Baz



Cuenca del Valle de México

Municipio: Tlalnepantla de Baz

Gerencia regional: Cuautitlán Poniente

Clave del sitio: **TLA-65**

Temporada de Lluvias: **2023**

I.- Identificación de la Zona

Localidad: San Pedro Barrientos

Colonia(s) y/o barrio(s): San Pedro Barrientos

Delimitación del área (calles)

Al norte: Av. Lago de Guadalupe.

Al sur: Av. Lago de Guadalupe.

Al oriente: Autopista Queretaro - México.

Al poniente: Las Torres.

Zona: Urbana

Reincidencia: 2 años (Baja)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 13,550

Población (hab): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 0	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 0

Fecha(s) de evento(s): 24 y 29 de Julio de 2023.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.40
Interior: 0.00

No. de Eventos: 2

Afectación: Pluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente

Descripción: Precipitación pluvial con granizo provocó encharcamientos sobre la avenida Lago de Guadalupe en dirección a la Autopista Querétaro - México.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal del organismo operador llevó a cabo trabajo de apertura de rejillas, retiro de basura y desazolve de la red de drenaje, empleando un equipo de presión - succión.

Dependencia(s) ejecutora(s)

Organismo Operador


V.- Propuesta de acciones preventivas

Programa permanente de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

Organismo Operador






Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m)
TLA-65	Ench. Pluvial	0	13,550

SIMBOLOGÍA

- Límite Estatal
- Límite Municipal
- ⚡ Cementerio
- 🏫 Escuela
- 🏛 Iglesia
- 🏥 Hospital
- 🗿 Plaza Monumento
- Río Perenne
- Río Intermitente
- 🏠 Presas y Bordos
- 🏠 Inun. Urb. Fluvial
- 🏠 Inun. Urb. Pluvial
- 🏠 Inun. Rural Fluvial
- 🏠 Inun. Rural Pluvial
- ⚡ FFCC
- 🏠 Ench. Fluvial
- 🏠 Ench. Pluvial
- 🏠 Granizada
- 🏠 Deslave de Tierra
- 🏠 Tromba

MAPA DE LOCALIZACIÓN



Atlas de Inundaciones No. XXX

Temporada de lluvias 2023
Valle de México - Pánuco

Municipio

Tlalnepantla de Baz

Cuenca del Valle de México

Municipio: Tlalnepantla de Baz

Gerencia regional: Cuautitlán Poniente

Clave del sitio: TLA-76

Temporada de Lluvias: 2023

I.- Identificación de la Zona

Localidad:

Colonia(s) y/o barrio(s): Industrial Barrientos (Kimex)

Delimitación del área (calles)

Al norte: Blvd. Manuel Ávila Camacho.

Al sur: Jazmines.

Al oriente: Blvd. Manuel Ávila Camacho.

Al poniente: Av. Ceylan.

Zona: Urbana

Reincidencia: 2 años (Baja)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 31,991

Población (hab): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 0	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 0

Fecha(s) de evento(s): Junio - Julio de 2023.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30
Interior: 0.00

No. de Eventos: 5

Afectación: Pluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a la falta de capacidad de la infraestructura hidráulica existente, provocó encharcamientos sobre la carretera México - Querétaro frente a la empresa Kimex, afectando solo el tránsito vehicular.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal de la CAEM realizó trabajos de bombeo, limpieza y desazolve de la red de drenaje, empleando una bomba tipo Thompson.

Retiro de basura y levantamiento de tapas de pozos para el desalojo de agua.

Dependencia(s) ejecutora(s)

CAEM

CAEM

V.- Propuesta de acciones preventivas

Programa permanente de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

Organismo Operador







Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m)
TLA-76	Ench. Pluvial	0	31,991

SIMBOLOGÍA

— Límite Estatal	— Río Perenne	— FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	
† Cementerio	■ Presas y Bordos	▨ Ench. Fluvial
🏫 Escuela	▨ Inun. Urb. Fluvial	▨ Ench. Pluvial
🏛 Iglesia	▨ Inun. Urb. Pluvial	▨ Granizada
🏥 Hospital	▨ Inun. Rural Fluvial	▨ Deslave de Tierra
🗿 Plaza Monumento	▨ Inun. Rural Pluvial	⚡ Tromba

MAPA DE LOCALIZACIÓN



Atlas de Inundaciones No. XXX

Temporada de lluvias 2023
Valle de México - Pánuco

Municipio

Tlalnepantla de Baz



Cuenca del Valle de México

Municipio: Tlalnepantla de Baz

Gerencia regional: Cuautitlán Poniente

Clave del sitio: **TLA-78**

Temporada de Lluvias: **2023**

I.- Identificación de la Zona

Localidad:

Colonia(s) y/o barrio(s): San Andrés Atenco

Delimitación del área (calles)

Al norte: Sor Juana Inés de la Cruz.

Al sur: Av. Mario Colín.

Al oriente: Blvd. Manuel Ávila Camacho.

Al poniente: Blvd. Manuel Ávila Camacho.

Zona: Urbana

Reincidencia: 1 año (Baja)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 15,702

Población (hab): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 0	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 0

Fecha(s) de evento(s): 24 de Julio de 2023

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente

Descripción: Precipitación pluvial con granizo provocó encharcamientos bajo el puente del Blvd. Manuel Ávila Camacho a la altura de la Av. Mario Colín.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal del organismo operador llevo a cabo la apertura de rejillas, retiro de basura y desazolve de la red de drenaje, empleando un equipo de presión - succión.

Dependencia(s) ejecutora(s)

Organismo Operador


V.- Propuesta de acciones preventivas

Programa permanente de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

Organismo Operador







Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m ²)
TLA-78	Ench. Pluvial	0	15,702

SIMBOLOGÍA

- Límite Estatal
- Límite Municipal
- ⚡ Cementerio
- 🏫 Escuela
- ⛪ Iglesia
- H Hospital
- 🗿 Plaza Monumento
- Río Perenne
- Río Intermitente
- ▣ Presas y Bordos
- ▣ Inun. Urb. Fluvial
- ▣ Inun. Urb. Pluvial
- ▣ Inun. Rural Fluvial
- ▣ Inun. Rural Pluvial
- ⚡ FFCC
- ▣ Ench. Fluvial
- ▣ Ench. Pluvial
- ▣ Granizada
- ▣ Deslave de Tierra
- ⚡ Tromba

MAPA DE LOCALIZACIÓN



Atlas de Inundaciones No. XXX

Temporada de lluvias 2023
Valle de México - Pánuco

Municipio
Tlalnepantla de Baz



Cuenca del Valle de México
Gerencia regional: Cuautitlán Poniente

Municipio: Tlalnepantla de Baz
Clave del sitio: TLA-79

Temporada de Lluvias: 2023

I.- Identificación de la Zona

Localidad:

Colonia(s) y/o barrio(s): La Blanca

Delimitación del área (calles)

Al norte: Av. Hidalgo.

Al sur: Lat. Ceylan.

Al oriente: Prolog. Av. Hidalgo.

Al poniente: Prolog. Av. Hidalgo.

Zona: Urbana
Reincidencia: 1 año (Baja)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 18,370

Población (hab): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 0	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 0

Fecha(s) de evento(s): 29 de Julio de 2023.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1
Afectación: Pluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente

Descripción: Encharcamientos sobre Prolongación Av. Hidalgo en ambos sentidos, ocasionados por precipitación pluvial intensa afectando al tránsito vehicular.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal del organismo operador llevó a cabo la apertura de rejillas, retiro de basura y desazolve de la red de drenaje empleando un equipo de presión - succión.

Dependencia(s) ejecutora(s)

Organismo Operador


V.- Propuesta de acciones preventivas

Programa permanente de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

Organismo Operador






Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m)
TLA-79	Ench. Pluvial	0	18,370

SIMBOLOGÍA

- Límite Estatal
- Límite Municipal
- ⚡ Cementerio
- 🏫 Escuela
- 🏛 Iglesia
- H Hospital
- 🗿 Plaza Monumento
- Río Perenne
- Río Intermitente
- ▭ Presas y Bordos
- ▭ Inun. Urb. Fluvial
- ▭ Inun. Urb. Pluvial
- ▭ Inun. Rural Fluvial
- ▭ Inun. Rural Pluvial
- ⚡ FFCC
- ▭ Ench. Fluvial
- ▭ Ench. Pluvial
- ▭ Granizada
- ▭ Deslave de Tierra
- ⚡ Tromba

MAPA DE LOCALIZACIÓN



Atlas de Inundaciones No. XXX

Temporada de lluvias 2023
Valle de México - Pánuco

Municipio

Tlalnepantla de Baz



Cuenca del Valle de México
Gerencia regional: Cuautitlán Poniente

Municipio: Tlalnepantla de Baz
Clave del sitio: **TLA-80**

Temporada de Lluvias: **2023**

I.- Identificación de la Zona

Localidad:
Colonia(s) y/o barrio(s): El Olivo II Parte Baja

Delimitación del área (calles)

Al norte: Av. Circunvalación.

Al sur: Puerto.

Al oriente: Prolog. Av. Hidalgo.

Al poniente: Prolog. Av. Hidalgo.

Zona: Urbana
Reincidencia: 1 año (Baja)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 2,294

Población (hab): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 0	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 0

Fecha(s) de evento(s): 1 de Julio de 2023.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30
Interior: 0.00

No. de Eventos: 3
Afectación: Pluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente

Descripción: Encharcamientos sobre prolongación Av. Hidalgo, debido a precipitaciones pluviales intensas e infraestructura hidráulica insuficiente.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal del organismo operador llevó a cabo la apertura de rejillas, retiro de basura y desazolve de la red de drenaje empleando un equipo de presión - succión.

Dependencia(s) ejecutora(s)

Organismo Operador


V.- Propuesta de acciones preventivas

Programa permanente de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

Organismo Operador





Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m)
TLA-80	Ench. Pluvial	0	2,294

SIMBOLOGÍA

- | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| — Límite Estatal | — Río Perenne | — FFCC |
| — Límite Municipal | — Río Intermitente | |
| † Cementerio | Presas y Bordos | Ench. Fluvial |
| ⚓ Escuela | Inun. Urb. Fluvial | Ench. Pluvial |
| ⛪ Iglesia | Inun. Urb. Pluvial | Granizada |
| H Hospital | Inun. Rural Fluvial | Deslave de Tierra |
| ⦿ Plaza Monumento | Inun. Rural Pluvial | Tromba |

MAPA DE LOCALIZACIÓN



Atlas de Inundaciones No. XXX

Temporada de lluvias 2023
Valle de México - Pánuco

Municipio
Tlalnepantla de Baz



Cuenca del Valle de México

Municipio: Tlalnepantla de Baz

Gerencia regional: Cuautitlán Poniente

Clave del sitio: **TLA-81**

Temporada de Lluvias: **2023**

I.- Identificación de la Zona

Localidad:

Colonia(s) y/o barrio(s): Jardines de Santa Cecilia

Delimitación del área (calles)

Al norte: Av. Tenayuca Santa Cecilia.

Al sur: De Los Laureles.

Al oriente: Azaleas.

Al poniente: Av. de Las Diligencias.

Zona: Urbana

Reincidencia: 1 año (Baja)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 7,269

Población (hab): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 0	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 0

Fecha(s) de evento(s): Julio de 2023.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30
Interior: 0.00

No. de Eventos: 3

Afectación: Fluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente, Desbordamiento de cauces

Descripción: Precipitación pluvial intensa, provocó el desbordamiento del río Zanja Madre, ocasionando encharcamientos en varias calles del fraccionamiento Jardines de Santa Cecilia.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal de la CAEM en coordinación con el organismo operador realizaron la apertura de rejillas, retiro de basura y desazolve de la red de drenaje. Asimismo, se llevó acabo el lavado y retiro de lodos de las calles afectadas.

Dependencia(s) ejecutora(s)

CAEM, Organismo Operador


V.- Propuesta de acciones preventivas

Programa permanente de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

Organismo Operador






Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m)
TLA-81	Ench. Pluvial	0	7,269

SIMBOLOGÍA

- Límite Estatal
- Límite Municipal
- † Cementerio
- 🏫 Escuela
- ⛪ Iglesia
- H Hospital
- 🗿 Plaza Monumento
- Río Perenne
- Río Intermitente
- ▭ Presas y Bordos
- ▭ Inun. Urb. Fluvial
- ▭ Inun. Urb. Pluvial
- ▭ Inun. Rural Fluvial
- ▭ Inun. Rural Pluvial
- FFCC
- ▭ Ench. Fluvial
- ▭ Ench. Pluvial
- ▭ Granizada
- ▭ Deslave de Tierra
- ⚡ Tromba

MAPA DE LOCALIZACIÓN



Atlas de Inundaciones No. XXX

Temporada de lluvias 2023
Valle de México - Pánuco

Municipio

Tlalnepantla de Baz