

S I M B O L O G Í A

— Límite Estatal	— Río Perenne	— FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	
Presas y Bordos	Ench. Fluvial	
Inun. Urb. Fluvial	Ench. Pluvial	
Inun. Urb. Pluvial	Granizada	
Inun. Rural Fluvial	Deslave de Tierra	
Inun. Rural Pluvial	Tromba	

Sitios afectados por Inundación

Clave de Sitio	Tipo de Fenomeno	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m2)
VCH-03	Ench. Pluvial	0	8,004
Totales	1	0	8,004

Atlas de Inundaciones No. XXX
 Temporada de Lluvias 2023
 Cuenca del Valle de México - Pánuco

**Municipio
 Valle de Chalco Solidaridad**





Cuenca del Valle de México

Municipio: Valle de Chalco Solidaridad

Gerencia regional: Texcoco

Clave del sitio: **VCH-03**

Temporada de Lluvias: **2023**

I.- Identificación de la Zona

Localidad:

Colonia(s) y/o barrio(s): San Martín Xico La Laguna

Delimitación del área (calles)

Al norte: Pera.

Al sur: Chalco - Tláhuac.

Al oriente: Lic. Javier Téllez Sáenz.

Al poniente: Pino.

Zona: Urbana

Reincidencia: 5 años (Media)

II.- Vulnerabilidad

Superficie (m²): 8,004

Población (hab): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento

Inmuebles afectados:	Casa habitación: 0	Local Comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 0

Fecha(s) de evento(s): 25 de Julio de 2023.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.35
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

III.- Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente, Bajada de aguas broncas de laderas

Descripción: Precipitación pluvial intensa provocó la bajada de aguas broncas del cerro del Marqués lo que originó encharcamientos sobre las calles Eucalipto y Capulín sin afectar casas habitación.

IV.- Acciones emergentes realizadas durante el evento

Dependencia(s) ejecutora(s)

Personal de CAEM instaló un equipo de bombeo Thompson en la calle Eucalipto para bombear el agua hacia la Laguna Xico con lo que se abatieron los niveles de agua.

CAEM

V.- Propuesta de acciones preventivas

Dependencia(s) ejecutora(s)

Programa permanente de limpieza y desazove de la red de drenaje.

Organismo Operador

Reequipamiento del cárcamo Xico La Laguna.

Organismo Operador







Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m)
VCH-03	Ench. Pluvial	0	8,004

SIMBOLOGÍA

- Límite Estatal
- Límite Municipal
- ✠ Cementerio
- 🏫 Escuela
- 🏛 Iglesia
- 🏥 Hospital
- 🗿 Plaza Monumento
- Río Perenne
- Río Intermittente
- 🏠 Presas y Bordos
- 🏠 Inun. Urb. Fluvial
- 🏠 Inun. Urb. Pluvial
- 🏠 Inun. Rural Fluvial
- 🏠 Inun. Rural Pluvial
- 🛣 FFCC
- 🏠 Ench. Fluvial
- 🏠 Ench. Pluvial
- 🏠 Granizada
- 🏠 Deslave de Tierra
- 🏠 Tromba

MAPA DE LOCALIZACIÓN



Atlas de Inundaciones No. XXX

Temporada de lluvias 2023
Valle de México - Pánuco

Municipio

Valle de Chalco Solidaridad